


RESUMO PÚBLICO DE INSPEÇÃO

Eixo de motor - registro público de inspeção

Resumo de uma inspeção organizada pela ZL para um eixo fabricado por fornecedor externo especializado.

Relatório original	GJJ2026P194
Papel da ZL	ZL consta como solicitante da inspeção; Chongqing Sailimeng Electric Machinery Co., Ltd. consta como fabricante.
Período de inspeção	26 a 27 de junho de 2026
Conclusão registrada	Passed no relatório original, para a unidade e os critérios ali registrados.



Execução registrada do ensaio por ultrassom. A imagem pública evita leituras e dimensões identificáveis.

Natureza deste arquivo: resumo público preparado pela ZL Crusher Parts a partir do relatório original. Não é uma reemissão do centro de inspeção. O documento original permanece preservado internamente.

Escopo documentado

- Uma unidade de eixo de motor vinculada à referência de desenho do pedido.
- Inspeção visual, dimensional e de dureza, inspeção por ultrassom e verificação documental.
- Material registrado como forjado em aço 45#; ultrassom registrado após usinagem de acabamento.

O que este registro demonstra

- Capacidade da ZL de organizar e documentar inspeção de fornecimento em sua cadeia de suprimentos.
- Inspeção por ultrassom registrada em cem por cento da peça, com referência ao Grau II da JB/T 5000.15-2007.
- Fotografias de execução da inspeção por ultrassom no eixo acabado.

Limites de uso público

- O relatório não demonstra fabricação própria pela ZL; identifica um fabricante externo.
- A referência de eixo de motor não deve ser aplicada automaticamente a eixos de britador ou de prensa de rolos.
- O certificado de matéria-prima possui uma referência própria e não foi tratado como equivalente ao desenho acabado.
- Todos os valores dimensionais, tolerâncias e leituras proprietárias foram omitidos desta versão pública.

Origem do registro

Relatório emitido pelo centro nomeado no documento original: The National Center for Quality Supervision and Testing of Mechanical Products for Building Materials Industry.

Identidade empresarial: ZL Crusher Parts é o nome comercial internacional da Luoyang Zhili New Materials Co., Ltd. As formas ZL e ZHILI se referem à mesma empresa.


Processo e resultados publicados

Este anexo preserva os métodos, a cobertura e as conclusões do pedido. Valores dimensionais, tolerâncias, escalas de instrumentos, telas e referências proprietárias foram removidos de forma irreversível.

Inspeção manual registrada no pedido

GJJ2026P194 • eixo de motor • uma unidade inspecionada

O método e o contexto foram preservados; escalas, telas e leituras foram removidas.



Medição dimensional com micrômetro



Medição local com paquímetro



Leituras de dureza na peça



Ultrassom após usinagem de acabamento

Medição dimensional, rugosidade, dureza e ultrassom registrados no pedido. As telas e escalas legíveis foram substituídas por cobertura sólida antes da publicação.

Resultados que permanecem públicos

Item	Método / condição	Cobertura	Resultado público
Inspeção visual	Verificação visual	1 eixo	Passed
Dimensional	Micrômetros, paquímetro e comprimento	7 diâmetros, 1 rasgo e 3 comprimentos	Passed; valores omitidos
Rugosidade	Medidor de rugosidade	6 posições	Passed; leituras omitidas
Dureza	Durômetro portátil	5 leituras	168 a 198 HB; Passed
Ultrassom	Após usinagem final	100% da peça	Passed; Grau II da JB/T 5000.15-2007

Os resultados acima pertencem somente à unidade, à amostragem e aos critérios de GJJ2026P194. Não constituem especificação para outro eixo, produto ou pedido.